



火災発生直後の状況



焼損した送風ファン室の内部



電源ケーブルの素線切れ箇所↓
(素線切れの端部に溶融痕あり) ↓