


災害発生箇所



TCA 全景

G4マンホール


G3マンホール
出火確認

入口煙道補修工事
出火位置

15m




入口煙道



TCA下部 入口煙道補修工事

着火位置



TCA内部 入口煙道
内壁 全面ゴムライニング4mm厚